

Apretar los tornillos (a) del regulable para fijar el ángulo deseado.


Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10 no incluidos.

Montaje del perfil quía sobre el triángulo




Triángulo plegado

1 .Insertar la fijación de perfil en interior de la quía



fijación por la guía lateral.

4. Soltar la fijación de perfil




5. Apretar la tuerca y repetir en el otro lado del perfil (Son necesarios 2

fijaciones por perfil, 1 por cada lado)

Unir los perfiles con las piezas UG1

Introducir los perfiles dentro del carril del del elemento de unión UG1 a través de las ranuras laterales.

Una vez dentro, fijar la unión con los tornillos de bloqueo, siempre a la altura de la ranura lateral.




Ubicar los módulos sobre los perfiles

Métrica 6.3 (2 por arriostramiento)

*Consultar hoja 2/2

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.


Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.



Fijación de los módulos con los presores y colocación de las tapas G1















Introducir tapas G1 (x4) en los 4 perfiles extremos



- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) Bajar hasta hacer clic
- 3) Roscar el tornillo.







Marcado ES19/86524 **C** €

450

1550

1500

1700

1550